

**Комплект поставки набора СК-08**

Шпилька M8, L=75	4 шт
Шпилька M8, L=100	4 шт
Шпилька M8, L=125	4 шт
Шпилька M8, L=150	4 шт
Шпилька M8, L=175	4 шт
Шпилька M8, L=200	4 шт
Прижим M8, 11x60	2 шт
Прижим M8, 15x100	2 шт
Прижим M8, 18x150	2 шт
Упор, 19x25	4 шт
Упор, 25x42	4 шт
Упор, 25x85	4 шт
Гайка шестигранная M8, H=20	4 шт
Гайка шестигранная M8 с бортиком	6 шт
Т-гайка для паза Т-слот	6 шт
Подставка	1 шт

**Комплект поставки набора СК-10**

Шпилька M10, L=75	4 шт
Шпилька M10, L=100	4 шт
Шпилька M10, L=125	4 шт
Шпилька M10, L=150	4 шт
Шпилька M10, L=175	4 шт
Шпилька M10, L=200	4 шт
Прижим M10, 25x60	2 шт
Прижим M10, 25x100	2 шт
Прижим M10, 18x150	2 шт
Упор, 19x25	4 шт
Упор, 25x42	4 шт
Упор, 25x85	4 шт
Гайка шестигранная M10, H=25	4 шт
Гайка шестигранная M10 с бортиком	6 шт
Т-гайка для паза Т-слот	6 шт
Подставка	1 шт

**Комплект поставки набора СК-12**

Шпилька M12, L=75	4 шт
Шпилька M12, L=100	4 шт
Шпилька M12, L=125	4 шт
Шпилька M12, L=150	4 шт
Шпилька M12, L=175	4 шт
Шпилька M12, L=200	4 шт
Прижим M12, 27x62	2 шт
Прижим M12, 30x100	2 шт
Прижим M12, 20x150	2 шт
Упор, 19x30	4 шт
Упор, 25x45	4 шт
Упор, 25x85	4 шт
Гайка шестигранная M12, H=30	4 шт
Гайка шестигранная M12 с бортиком	6 шт
Т-гайка для паза Т-слот	6 шт
Подставка	1 шт

**Комплект поставки набора СК-14**

Шпилька M14, L=75	4 шт
Шпилька M14, L=100	4 шт
Шпилька M14, L=125	4 шт
Шпилька M14, L=150	4 шт
Шпилька M14, L=175	4 шт
Шпилька M14, L=200	4 шт
Прижим M14, 30x62	2 шт
Прижим M14, 38x100	2 шт
Прижим M14, 38x150	2 шт
Упор, 19x30	4 шт
Упор, 25x45	4 шт
Упор, 30x85	4 шт
Гайка шестигранная M14, H=35	4 шт
Гайка шестигранная M14 с бортиком	6 шт
Т-гайка для паза Т-слот	6 шт
Подставка	1 шт