


Двигатель шаговый с полым валом PL60KS



		PL60KS5450	PL60KS7450
res	Bec	0.76	1.5
	Мощность	10.5	14.5
	Угловой шаг, ^о	1.8	1.8
	Длина, L, мм	55	75
	Рабочее напряжение, В	2.1	2.9
	Рабочий ток, А	leve to pm	ent 5
	Сопротивление фаз, Ом	0.42	0.57
	Индуктивность, мГн	1.3	1.98
	Момент удержания, Н	150	250
	Момент инерции ротора, г×см²	340	590
	Количество проводов, шт	4	4
	Тип винта	Полый вал без резьбы	Полый вал без резьбы

8 (800) 555-63-74 www.purelogic.ru