


**Рис. 1** Наборы PLD330-S1L. Управление по интерфейсу LPT.  
 Схема подключения набора показана на странице 2.



**Рис. 2** Наборы PLD330-S1E. Управление по интерфейсу Ethernet.  
 Схема подключения набора показана на странице 3.

На данной схеме представлены наборы электропривода станка с ЧПУ на базе драйверов PLD330 и шаговых двигателей с фланцем 42мм (NEMA17).

Они предназначены для станков с ЧПУ малых размеров. Чаще всего - это хоббийные лазерные граверы, ювелирные станки, медицинские координатные столы, небольшие фрезерные станки начального уровня с низкими скоростями холостых перемещений.

Помимо драйверов, в набор включены источники питания, плата коммутации, контроллер управления и концевые датчики.


Представлены наборы с интерфейсом управления Ethernet и LPT. Наборы поддерживают работу с ЧПУ программным обеспечением PureMotion, Mach3, LinuxCNC, NCStudio и подобными.

**Соединительные провода в комплект не входят. Коммутация осуществляется заказчиком самостоятельно.**

# НАБОР PLD330-S1L

ТИП ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

S1: ШД PL42H48-D5



# НАБОР PLD330-S1E

ТИП ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

S1: ШД PL42H48-D5

