




# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Серводрайверы Leadshine серия EL6



## **1. Наименование и артикул изделий.**

<b>Наименование</b>	<b>Артикул</b>
Драйвер EL6-D400Z	EL6-D400Z
Драйвер EL6-RS400Z	EL6-RS400Z
Драйвер EL6-CAN400Z	EL6-CAN400Z
Драйвер EL6-D750Z	EL6-D750Z
Драйвер EL6-RS750Z	EL6-RS750Z
Драйвер EL6-CAN750Z	EL6-CAN750Z
Драйвер EL6-D1000Z	EL6-D1000Z
Драйвер EL6-RS1000Z	EL6-RS1000Z
Драйвер EL6-CAN1000Z	EL6-CAN1000Z

**2. Комплект поставки:** серводрайвер.

## **3. Информация о назначении продукции.**

Драйверы производства Leadshine (Китай) серии EL6 для PMSM синхронных серводвигателей. Питание от сети переменного тока ~220 В. В зависимости от модели, интерфейсы RS232, RS485 или CANopen. Совместимы с PUMOTIX, PLCM, Mach3/4, SmoothStepper, LinuxCNC, NCStudio и т.п. Предназначены управления серводвигателями ~220 В [3 фазы] с однооборотными инкрементными энкодерами 17 bit или многооборотными абсолютными энкодерами 23 bit.

### **Драйверы имеют следующие особенности:**

- обеспечение точного управления положением/скоростью/моментом;
- управление двигателями мощностью до 1кВт;
- поддержка абсолютных энкодеров с высоким разрешением до 23bit;
- интерфейс управления — RS485;
- 4 настраиваемых цифровых входа (с общим минусом или общим плюсом), 3 оптоизолированных цифровых выхода;
  - напряжение питания 220В переменного тока, максимальный выходной ток от 6.8A (EL6-\*100Z) до 26.5A (EL6-\*1000Z);
  - выходы ошибки, готовности серводвигателя, возврата на базу и др.;
  - защита от превышения и падения напряжения, превышения тока, превышения нагрузки, ошибки позиционирования, ошибки тормоза, ошибки концевого датчика, превышения скорости и т.д.

#### 4. Характеристики и параметры продукции.

Наименование	EL6-*0100Z	EL6-*0400Z	EL6-*0750Z	EL6-*1000Z
<b>Номинальная выходная мощность, Вт</b>	100	400	750	1000
<b>Номинальный выходной ток, А</b>	6.8	13	18.4	26.5
<b>Габаритные размеры</b>	175x168x40	175x168x40	175x168x50	175x168x50
<b>Питающее напряжение</b>	220В (1 фаза) 15%~+10% 50/60Гц			
<b>Энкодер</b>	Однооборотный инкрементный энкодер 17 bit / многооборотный абсолютный энкодер 23 bit			
<b>Электронное передаточное отношение</b>	1 ~ 8388608/1 ~ 8388608			
<b>Входы</b>	4 входа с общим плюсом или с общим минусом: включение сервопривода, блокировка превышения хода, переключения усиления, блокировка сигналов управления, фиксация нулевой скорости, сброс счетчика отклонений, сброс ошибок			
<b>Выходы</b>	3 выхода [2 несимметричных, 1 дифференциальный]: ошибка, активность серводвигателя, выход на заданную скорость, обнаружение нулевой скорости, совпадение скорости			
<b>Частота входящих сигналов</b>	0-500кГц, 5В дифференциальные входы; 0-200 кГц, 24В несимметричные одиночные входы			
<b>Входы</b>	9 цифровых входов: включение сервопривода, блокировка превышения хода, переключения усиления, блокировка сигналов управления, фиксация нулевой скорости, сброс счетчика отклонений, сброс ошибок			
<b>Выходы</b>	6 выходов [4 несимметричных, 2 дифференциальных]: ошибка, активность серводвигателя, выход на заданную скорость, обнаружение нулевой скорости, совпадение скорости			
<b>Защита</b>	От превышения тока, превышения и напряжения, превышения нагрузки, ошибки позиционирования, ошибки подключения энкодера, ошибки тормоза, превышения скорости и т.д.			
<b>Настройка при помощи дисплея</b>	Параметры ручного перемещения, входных и выходных сигналов можно изменять и сохранять. На дисплее отображается скорость вращения, ток, ошибка позиционирования, версия драйвера, адрес устройства и т.д.			
<b>Настройка через ПО</b>	Настройка параметров контуров тока, скорости и позиционирования; изменение значений входных и выходных сигналов, параметров двигателя. Сохранение параметров в файл для использования в будущем.			
<b>Параметры тормоза</b>	Встроенный тормоз 500м/50Вт			
<b>Настройка при помощи дисплея</b>	Параметры ручного перемещения, входных и выходных сигналов можно изменять и сохранять. На дисплее отображается скорость вращения, ток, ошибка позиционирования, версия драйвера, адрес устройства и т.д			
<b>Интерфейс подключения</b>	RS232 (Modbus) RS485 (Modbus)			

## Технические характеристики версий драйверов.

Параметры	EL6-D***Z	EL6-RS***Z
Режим управления	Управление положением, ручные перемещения (JOG)	Управление положением, скоростью, моментом; ручные перемещения (JOG)
Выход энкодера	5 В дифференциальный, 0-500 кГц; 24 В несимметричный, 0-200 кГц	
Цифровые входы	4 входов {с общим катодом или общим анодом}	
Цифровые выходы	3 выходов (2 несимметричных, 1 дифференциальный)	
Сеть	-	Modbus RTU (RJ45)
Частота входящих сигналов	0-500 кГц, 5 В дифференциальные входы; 0-200 кГц 24 В несимметричные входы	

### 5. Правила установки драйвера.

- установку и подключение драйвера необходимо производить при отключенном напряжении питания;
- неправильная установка может привести к ошибкам в работе драйвера или досрочному выходу из строя драйвера и/или двигателя;
- драйвер необходимо устанавливать вертикально, перпендикулярно монтажной поверхности;
- место установки драйвера должно обеспечивать хорошую вентиляцию и свободное пространство;
- необходимо обязательно заземлять устройство.




Рис. 2. Схема установки драйвера.

## 6. Требования к кабелям.

### Требования к силовому кабелю.

Драйвер	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> /AWG)			
	L1.L2.L3	P+.BR	U.V.W	PE
EL6-*400Z	1.3/AWG16	2.1/AWG14	1.3/AWG16	2.1/AWG14
EL6-*750Z	1.3/AWG16	2.1/AWG14	1.3/AWG16	2.1/AWG14
EL6-*1000Z	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14

**Примечание:** между источником питания и драйвером рекомендуется устанавливать фильтр помех.

### Требования к сигнальному кабелю и кабелю энкодера:

- в качестве сигнального кабеля CN1 рекомендуется использовать экранированную витую пару длиной до 3 м (чем короче, тем лучше); длина кабеля энкодера CN2 должна быть меньше 20 м;
- сечение кабелей должно быть  $\geq 0.14 \text{ мм}^2$  (AWG24-26), экранирующий слой необходимо подключать к разъему FG;
- сигнальные кабели должны располагаться на максимальном удалении от силовых кабелей для минимизации помех.

### Требования к тормозному резистору:

В случае, когда крутящий момент двигателя противоположен направлению вращения (например, при торможении, опускании инструмента по вертикальной оси и т. д.), необходимо использование тормозного резистора. Тормозные резисторы предназначены для рассеивания излишней энергии в системах электропривода, когда электродвигатель переходит в генераторный режим. Это может происходить как при замедлении (торможении) электродвигателя, так и при возникновении отрицательного крутящего момента, т. е. когда двигатель поддерживает заданную скорость, а нагрузка пытается ее увеличить.

### Требования к тормозному резистору.

Драйвер	Сопротивление встроенного резистора, Ом	Мощность встроенного резистора, Вт
EL6-*400Z	100	50
EL6-*750Z	50	50
EL6-*1000Z	50	100

### Метод определения сопротивления тормозного резистора:

- при длительной работе встроенного сопротивления драйвера убедитесь, что температура драйвера  $d33 < 60^\circ\text{C}$ , нет ошибок обмотки тормоза (регенерация нагрузки  $d14 < 80$ ) и ошибок превышения напряжения;
- при высокой температуре драйвера или при выходе из строя сопротивления тормоза необходимо снизить уровень регенерируемой энергии или подключить внешний тормозной резистор с такими же характеристиками;
- при высоком значении  $d14$  встроенный необходимо использовать внешний тормозной резистор с большим сопротивлением;
- при перегрузке по напряжению необходимо использовать внешний тормозной резистор с меньшим сопротивлением.

**Внимание!**

Кабели должны быть надежно зафиксированы и расположены вдали от корпуса двигателя. После отключения питания драйвера необходимо подождать как минимум 5 минут, прежде, чем перемещать или заново подключать драйвер или двигатели.


## 7. Назначение и описание разъемов.

Наименование разъема	Назначение
CN1	Разъем сигналов управления
CN2	Разъем подключения цифровых входов/выходов
CN3	Разъем входа энкодера
CN4	Интерфейс RS232; Интерфейс RS485 (только для версии EL6-RS); Интерфейс CANopen (только для версии EL6-CAN)
CN5	Интерфейс RS232; Интерфейс RS485 (только для версии EL6-RS); Интерфейс CANopen (только для версии EL6-CAN)
CN6	Разъем выхода энкодера (только для версии EL6-RS)
X1	Вход напряжения питания


### 7.1. Разъем сигналов управления CN1.

Изображение	Контакт	Сигнал	Описание	Примечание
	1	PUL ±24	Вход сигнала PUL, 24В	Максимальная частота входящего сигнала: 500кГц (дифференциальный вход); 200кГц (вход с открытым коллектором)
	2	DIR ±24	Вход сигнала DIR, 24В	
	3	PUL +	Цифровой вход 2	
	4	PUL -	Цифровой вход 3	
	5	DIR +	Сигнал DIR +, 5V	
	6	DIR -	Сигнал DIR -	

## 7.2. Вход подключения сигналов энкодера CN2.

Изображение	Контакт	Сигнал	Описание	Примечание
	1	COM+	Общий канал цифровых входов, 12VDC~24VDC	4 программируемых цифровых входа с отрицательной/положительной логикой. 12~24VDC, 30mA
	2	SI1	Цифровой вход	
	3	SI2	Цифровой вход	
	4	SI3	Цифровой вход	
	5	SI4	Цифровой вход	
	6	COM -	Общий канал - цифровых входов, 12VDC~24VDC	
	7	SO1	Цифровой выход	2 программируемых асимметричных выхода 12~24VDC, 30mA
	8	SO2	Цифровой выход	
	9	SO3+	Дифференциальный цифровой выход 3	Программируемый цифровой дифференциальный выход 12~24VDC, 30mA
	10	SO3-		

## 7.3. Вход подключения сигналов энкодера CN3.

Изображение	Контакт	Сигнал
	1	VCC 5V
	2	GND
	3	BAT+
	4	BAT-
	5	SD+
	6	SD-
		PE

### 7.3. Интерфейс RS232/RS485 CN4, CN5.

Изображение	Контакт	Сигнал
	1, 9	RDO+ (RS485)
	2, 10	RDO- (RS485)
	3, 11	/
	4, 12	TXD (RS232)
	5, 13	RXD (RS232)
	6, 14	VCC 5V (RS232)
	7, 15	GND (RS232)
	8, 16	/
		PE

### 7.4. Разъем подключения энкодера CN6.

Изображение	Контакт	Сигнал	Описание	Примечание
	1	OCZ	ОС выход контакта Z энкодера	Дифференциальный выход: Ток низкого уровня: <0.5VDC Ток высокого уровня: ≥2.5VDC Максимальный ток: ±20mA
	2	GND	ОС выход сигнала GND энкодера	
	3	Z+	Дифференциальный выход фазы Z	
	4	Z-		
	5	B+	Дифференциальный выход фазы B	
	6	B-		
	7	A+	Дифференциальный выход фазы A	
	8	A-		

### 7.5. Вход напряжения питания X1.

Контакт	Сигнал	Примечание
L1	Напряжение питания 220 В	Однофазный ток 220 В ±15%, 50/60 Гц
L2		
P+	+ шины постоянного напряжения	1. + шины постоянного напряжения. 2. Клемма подключения внешнего тормозного резистора.
Br	Клемма подключения внешнего тормозного резистора.	Клемма подключения внешнего тормозного резистора.
U	U	Фазы подключение питания двигателя
V	V	
W	W	
PE	PE	Заземление

## 8. Типовая схема подключения.

### 8.1. Режим управления положением.




Рис. 5. Типовая схема подключения в режиме управления положением.

## 9. Подключение входов/выходов.

### 9.1. Подключение входов.

В драйверах используются несимметричные входные сигналы.




Рис. 6. Подключение несимметричных сигналов  
(COMI подключается к 12 В/24 В (общий анод), или к 0 В (общий катод))

### 9.2. Подключение выходов.




Рис. 7. Подключение выходов

#### Примечание:

- При подключении напряжения питания 12 В – 24 В постоянного тока необходимо соблюдать полярность во избежание повреждения драйвера.
- Ток на выходе с открытым коллектором должен быть ниже 100 мА / 24 В во избежание повреждения драйвера.

### 9.3. Выход тормоза.

Для настройки выхода управления тормозом используется программное обеспечение для ПК от Leadshine, производителя ЧПУ контроллера или ПЛК. В этом случае сигнал применяется для управления автоматическим тормозом при отключении электропитания системы. Рекомендуется устанавливать защитный диод параллельно с реле 24 В постоянного тока и обмоткой тормоза.




Рис. 8. Подключение тормоза.

### 10. Устойчивость к воздействию внешних факторов.

Окружающая среда	Избегать запыленности, масляного тумана и агрессивных газов
Рабочая температура	0°C ~+55°C
Температура хранения	-20°C ~ +80°C
Влажность	40% - 90% без конденсации
Вибрация	<4.9 м/с <sup>2</sup>
Установка	Вертикальная

### 11. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с паспортом и соблюдайте требования безопасности.

Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.

При повреждении электропроводки изделия существует опасность поражения электрическим током. При замене поврежденной проводки драйвер должен быть полностью отключен от электрической сети. Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения изделия.

## **12. Монтаж и эксплуатация.**

Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшиими инструктаж по технике безопасности и изучившими настоящее руководство, Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок, типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок.

### **12.1. Приемка изделия.**

После извлечения изделия из упаковки необходимо:

- проверить соответствие данных паспортной таблички изделия паспорту и накладной;
- проверить оборудование на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки.

В случае несоответствия технических характеристик или выявления дефектов составляется акт соответствия.

**По окончании монтажа необходимо проверить:**

- правильность подключения выводов оборудования к электросети;
- исправность и надежность крепежных и контактных соединений;
- надежность заземления;
- соответствие напряжения и частоты сети указанным на маркировке изделия.

## **13. Маркировка и упаковка.**

### **13.1. Маркировка изделия.**

Маркировка изделия содержит:

- товарный знак;
- наименование или условное обозначение (модель) изделия;
- серийный номер изделия;
- дату изготовления.

Маркировка потребительской тары изделия содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение и серийный номер;
- год и месяц упаковывания.

### **13.2. Упаковка.**

К заказчику изделие доставляется в собранном виде. Оборудование упаковано в картонный короб. Все разгрузочные и погрузочные перемещения вести с особым вниманием и осторожностью, обеспечивающими защиту от механических повреждений.

При хранении упакованного оборудования необходимо соблюдать условия:

- не хранить под открытым небом;
- хранить в сухом и незапыленном месте;
- не подвергать воздействию агрессивных сред и прямых солнечных лучей;
- оберегать от механических вибраций и тряски;
- хранить при температуре -20°C ~ +65°C , при влажности не более 90%.

## **14. Условия хранения изделия.**

Изделие без упаковки должно храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа 1Л (Отапливаемые и вентилируемые помещения с кондиционированием воздуха) при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 60% (при +20°C).

Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

При длительном хранении изделие должно находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от +10°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 60% (при +20°C).

При постановке изделия на длительное хранение его необходимо упаковать в упаковочную тару предприятия-поставщика.

Ограничения и специальные процедуры при снятии изделия с хранения не предусмотрены. При снятии с хранения изделие следует извлечь из упаковки.

## **15. Условия транспортирования.**

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

### **Климатические условия транспортирования.**

<b>Влияющая величина</b>	<b>Значение</b>
Диапазон температур	От -50°C до +40 °C
Относительная влажность, не более	80% при 25 °C
Атмосферное давление	От 70 до 106.7 кПа (537-800 мм рт. ст.)

## **16. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок службы составляет 6 месяцев со дня приобретения. Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

### **1. Общие положения**

1.1. В случае приобретения товара в виде комплектующих Продавец гарантирует работоспособность каждой из комплектующих в отдельности, но не несет ответственности за качество их совместной работы (неправильный подбор комплектующих). В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться за технической консультацией к специалистам компании.

1.2. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара, имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц.

1.3. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.

### **2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание**

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой он был приобретен.

### **3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания**

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности товара.

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.

4. Гарантия не распространяется на стекло, электролампы, стартеры и расходные материалы, а также на:

4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуатацией в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем (в т.ч. при температуре и влажности за пределами рекомендованного диапазона), имеющий повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств ( скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.

4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи.

4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).

4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих условиях эксплуатации.

4.5. Технически сложный Товар, в отношении которого монтажно-сборочные и пуско-наладочные работы были выполнены не специалистами Продавца или рекомендованными им организациями, за исключением случаев прямо предусмотренных документацией на товар.

4.6. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не соответствовало требованиям производителя, а также при отсутствии устройств электрозащиты сети и оборудования.

4.7. Товар, который был перепродан первоначальным покупателем третьим лицам.

4.8. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а также в случае использования не рекомендованных изготовителем запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

**17. Наименование и местонахождение импортера:** ООО "СтанкоПром", Российская Федерация, 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект 160, офис 333.

## **18. Маркировка ЕАС**

**ЕАС**

**Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.**

**№ партии:**

**ОТК:**



8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ  
+7 (473) 204-51-56 Воронеж  
+7 (495) 505-63-74 Москва



[www.purelogic.ru](http://www.purelogic.ru)

info@purelogic.ru

394033, Россия, г. Воронеж,  
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

8<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>

8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

выходной